

راهنمای نصب صفحه تاج خازنی روی نمایشگر

1



وسایل مورد نیاز:

- چسب دو طرفه شفاف نازک
- چسب دو طرفه فوم دار (عرض و عمق وابسته به نیاز)
- چسب سیلیکونی
- رایانه برای کالیبراسیون
- دستمال تمیز برای پاک کردن سطوح

بررسی فریم نمایشگر

معمولا نمایشگر هایی که در بازار موجوده فریملس هستند. برای نصب صفحه تاج خازنی بر روی نمایشگر باید سطح روی فریم صاف باشد و در صورت امکان فاصله ی عمق فریم تا شیشه نمایشگر (ناحیه 1) در کمترین فاصله باشد تا صفحه تاج زیاد از صفحه نمایشگر فاصله نگیرد.




2

آماده سازی جهت نصب صفحه تاج

برای نصب صفحه تاج روی نمایشگر (بر فرض فریملس بودن) باید سطح فریم پایین و قسمت های بالا و طرفین هم سطح باشند. برای این کار از چسب دو طرفه فوم دار استفاده میکنیم به نحوی که مزاحم تصویر نمایشگر نشود و تصویر را پوشش ندهد. پس در نهایت به این صورت شد که طرفین و بالا چسب فوم دار (ناحیه 2) و روی فریم پایین نمایشگر چسب نازک کشیده شود.

3



نصب اولیه

در نظر داشته باشید که صفحه نمایشگر عاری از هرگونه پزر و گرد و خاک باشد تا بعد از اتمام کار آلودگی به چشم نخورد. سپس صفحه تاج را به صورت دقیق و به طوری که سطح شیشه ای آن به صورت کامل تصویر نمایشگر را پوشش دهد و به صورت کاملا صاف روی نمایشگر نصب شود. سپس برد را به فلت متصل کرده و USB تاج را به PC زده و تاج را تست کنید.




4

نصب نهایی

بعد از نصب صفحه تاج روی نمایشگر از کالیبره بودن تاج اطمینان حاصل فرمائید و در صورت نیاز کالیبره کنید. سپس نمایشگر را به جلو خوابانده و پشت نمایشگر ناحیه ی بین نمایشگر و صفحه تاج (ناحیه 3) را با چسب سیلیکونی بچسبانید تا روی نمایشگر محکم شود. در نهایت پس از خشک شدن چسب، نمایشگر تاج شما آماده ی استفاده میباشد. برای محافظت از برد پزل بهتر است آن را با چسب به نمایشگر چسبانده و روی آن چسب فوم دار قرار دهید تا آسیب نبیند.

5



نکته

قبل از شروع نصب، تمام سطوح را تمیز کنید، در هنگام چرخاندن نمایشگر بسیار احتیاط کنید، از خشک شدن کامل چسبها قبل از استفاده مطمئن شوید، کالیبراسیون دقیق برای عملکرد صحیح ضروری است.



شماره تماس: ۰۹۱۲۸۸۸۱۶۷۰

برای دریافت برنامه
کالیبراسیون مرتبط با
پنل خود در تلگرام
پیام بگذارید.

